Alerta No. 23

Agosto 20 2025





Agosto 17 de 2025

Cusiana - Descargadero



Actividades de descargue de carrotanques.



## **QUÉ SUCEDIÓ?**

En preparativos para inicio de trabajos de apertura de escotilla de vehículos para descargue de crudo, un auxiliar procede retirarse su arnés de seguridad después de alinear y destapar las escotillas del vehículo carrotangue en plataforma 1 momento en el cual reporta picadura de insecto en la parte baja del cuello.





## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Enrojecimiento y sarpullido de cuello.



## **PRECAUCIONES:**

- Llevar a cabo una inspección visual al momento de retirar los EPP para detectar cualquier posible condición de riesgo.
- Verificar las zonas de trabajo antes de entrar, incluyendo la comprobación de la existencia de nidos o panales, con el fin de evitar ataques de insectos; en caso de encontrar estas condiciones, reportarlas.
- Evitar el uso de lociones, perfumes u otros productos similares que puedan atraer a los insectos.
- Antes de comenzar las actividades al aire libre, aplicar repelente en las áreas expuestas del cuerpo.

REGLAS PARA LA VIDA

Permiso para trabajar



Zona de peligro !



Bloqueo de energía (7)




Manejo de carga



Equipos críticos









Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

