

Alerta No.
24

Septiembre 1
2025



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:
Agosto 29 de 2025
Estación:
Oleoducto PK 46+550



ACTIVIDAD

Excavación mecánica y reconformación de áreas para instalación de micropilotes



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante el proceso de traslado (carreteo) de la retroexcavadora hacia el punto de instalación de micropilotes en el DDV, se presentó pérdida de tracción de las orugas, producto de una pendiente pronunciada y condiciones de terreno parcialmente saturado, lo que generó un deslizamiento del equipo. El operador, al identificar la situación de riesgo, ejecutó maniobras de control utilizando el balde para frenar y estabilizar el equipo, logrando detenerlo a aproximadamente 1 metro de una tubería flexible en operación.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Casi Accidente: Pérdida de tracción de la oruga del equipo retroexcavadora



PRECAUCIONES:

- Realizar inspecciones técnicas del área antes del carreteo, identificando pendientes, zonas blandas o saturadas y riesgos asociados con líderes asignados a la actividad.
- Definir distancias de seguridad mínima de cualquier infraestructura crítica.
- Seguir las indicaciones del supervisor encargado, siguiendo el plan de acción trazado previo a realizar el trabajo.
- Establecer mecanismos y documentar gestión del cambio en procedimientos operativos alineados a la seguridad de procesos.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

