Alerta No.

**26** 

Octubre 6 2025





#### Reportada en:

Septiembre 30 de 2025

Estación:

Base Puerto Berrio

Incidente reportado de forma extemporánea

por el contratista



## ACTIVIDAD

Descarque de accesorios con camión grúa.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Fractura en la parte superior de pedestal generando grietas.



# **QUÉ SUCEDIÓ?**

Durante el proceso de descarga de dos ciegos de 24 pulgadas, transportados por un camión grúa, se realizó una maniobra de reversa con el propósito de ingresar a una caseta y depositar los accesorios correspondientes. En dicha maniobra, la parte posterior de la carrocería del camión hizo contacto con la esquina de una platina perteneciente al soporte de una columna de la estructura metálica de la caseta, ubicada en uno de sus extremos.



### **PRECAUCIONES:**

Asegurar el reporte oportuno de todos los incidentes.

- Planificar de manera previa maniobra la identificando posibles puntos ciegos y obstáculos, para anticiparse a posibles incidentes.
- Designar un señalero que apoye al conductor durante la maniobra de reversa.
- El supervisor debe verificar constantemente que se cumplan los controles establecidos, anticipando riesgos y corrigiendo cualquier desviación en tiempo real.

REGLAS PARA LA VIDA

Permiso para trabajar



Zona de peligro /!

Bloqueo de energía (7)



Manejo de carga



Equipos críticos





Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

