

ALERTA #4
Febrero 4 | 2025



Reportada en: Febrero 03 de 2026
Estación: Estación Cusiana – TK 4104 A



ACTIVIDAD

Transporte de borra en volqueta sellada.



¿QUÉ OCASIÓNÓ?

Golpe a estructura metálica baranda.



¿QUÉ SUCEDEÓ?

Durante Maniobra para el retiro de vehículo tipo volqueta en reversa desde el área de cargue de borra en el tanque 4104 A se genero golpe del vehículo contra una baranda ubicada en la vía como sistema de protección. El conductor del vehículo no reporta el daño.



PRECAUCIONES

- Reconocer e identificar condiciones en las rutas de desplazamiento autorizadas para tránsito de volquetas.
- Identificar y señalizar los posibles puntos ciegos que se puedan presentar en maniobras de reversa.
- Mantener la disciplina en la implementación de controles asociados con el acompañamiento del paletero o controlador vial en las maniobras realizadas en áreas de procesos llenado y descargue.