

Estas son algunas recomendaciones para reducir los riesgos e impactos en la actividad de retiro del raspador de la trampa de recibo:

## FASE 1

## PLANEACIÓN

Se debe generar una reunión entre el equipo de trabajo ejecutor, la autoridad de la facilidad, el líder técnico y los demás involucrados para garantizar una correcta divulgación de la actividad a realizar, dejando en claro que es necesario:

tramitar.

- Tener pleno conocimiento del trabajo e identificar la totalidad de los riesgos a los que estarían expuestos.
- herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

  Conocer las acciones a tomar para eliminar o mitigar

Verificar si se cuenta con el personal y las

- los riesgos en caso de que se materialicen.

  Reconocer cómo actuar ante los posibles eventos
  HSE y ambiental que impliquen a personas, equipos o
- el medio ambiente.

  Tener claridad sobre los permisos de trabajo a
- Aplicar el procedimiento para la revisión del área y del entorno en donde se va a trabajar.





Es necesario **seleccionar e inspeccionar** las herramientas correctas para ejecutar la tarea, asegurando:

- Dejar registro de inspección en el formato respectivo.

  Verificar que en sitio se disponga de los dispositivos y materiales necesarios para atender una posible
- emergencia.

  Contar con los dispositivos de bloqueo dependiendo del trabajo a realizar (candados, bridas ciegas) y con
- Disponer del equipo adecuado para envío del producto o fluido al tanque seleccionado en caso de
- Tener disponibles los equipos de control de emergencia para derrames de producto.

requerir drenaje para trabajos en líneas.

Retirar del área de trabajo toda herramienta defectuosa y reportarla.

Selección y uso de elementos de protección personal: Antes de iniciar la operación, como mínimo se debe contar con:

Casco: Protege al trabajador de impactos con partículas abrasivas, ruido, polvo y otros peligros.

Máscara respiratoria: Doble cartucho, necesaria para protección de vías respiratorias en caso de requerirse.

Guantes: Permiten la protección de manos durante la operación; deben seleccionarse en material resistente a la abrasión, desgarro y productos químicos.

Protección ocular: Gafas con protección UV y visores para cuidado de ojos por exposición a partículas.

Ropa de protección: Se recomienda braga ignífuga para proteger el cuerpo.

**Botas:** Protegen pies de impactos, quemaduras y otros peligros.

Protección auditiva.



A las recomendaciones para la fase de ejecución en la actividad de retiro del raspador de la trampa de recibo.



