

Golpe en nariz con herramienta manual. (Evento Grupo Empresarial)

Incidente reportado:

Golpe en nariz en instalación de ciego en Drum D1504


Día: Febrero 19 de 2025

Hora: 15:40

Estación / Facilidad: Evento Grupo Empresarial.



¿Qué pasó?



¿Por qué pasó?

<u>Deficiencia en Disciplina Operativa (Falta de rigurosidad):</u> usar herramientas inadecuada adecuadas para aflojar tuercas de espárragos de brida inferior del Tambor D1504 (Llave de golpe).

<u>Prácticas Inseguras:</u> En el caso de llaves de punta, no están diseñadas para recibir golpes en el mango (Punta y/o cola), ya que al golpearla genera un efecto rebote en la misma.

<u>Fallas de juicio (Error Humano)</u>: Excesos de Confianza, ya que a pesar de los talentos y habilidades que tenemos seguimos siendo vulnerables a los riesgos presentes en el trabajo.

<u>Intervención de comportamientos riesgosos:</u> Efectuar con oportunidad intervención de comportamientos riesgosos con escucha activa entre los supervisores y trabajadores, evitando exposición a líneas de peligro.



¿En qué podemos mejorar y construir?

- Efectuar una adecuada selección de herramientas para la realización integral de la tarea, incluidas las herramientas requeridas para instalación y desinstalación de Aislamientos de Energía.
- Asegurar las competencias de las personas que realizan los trabajos de mantenimiento para tareas calificadas.
- Establecer practicas seguras para manipulación de herramientas manuales específicamente llaves de torsión y golpe.
- Mantener la rigurosidad en la comunicación de riesgos e identificación de comportamientos riesgosos que nos ayude a reducir error humano.