

Alerta No.
25

Septiembre 16
2025



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:
Septiembre 06 de 2025
Estación:
Grupo ECP / segmento 3 -
Caño Sur.

Incidente Grupo Empresarial




ACTIVIDAD

Pulido de concreto con herramienta rotativa.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Alrededor de las 10:00 a.m., un colaborador realizaba trabajos de pulido de concreto utilizando una herramienta rotativa equipada con piedra abrasiva. Durante la operación, la piedra de pulido sufrió una fractura repentina, lo que provocó la proyección de fragmentos que atravesaron tanto la protección facial como las gafas de seguridad, impactando directamente en el rostro del trabajador.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Remisión a centro médico para una valoración especializada.



PRECAUCIONES:

- Verificar que la potencia y velocidad de la herramienta sea suficiente para la aplicación y que permita regular la velocidad según la tarea.
- Utilizar únicamente discos, brocas, lijas y accesorios compatibles, recomendados por el fabricante.
- Examinar el equipo y sus accesorios antes de cada uso para detectar desgaste, daños o partes sueltas.
- Mantener la concentración en la tarea; no utilices la herramienta si estás cansado o bajo los efectos de sustancias.

REGLAS **PARA LA VIDA**



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

