

**Alerta No.
01**

Enero 07 - 2026



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL / SALUD**



Reportada en:
Enero 03 de 2026

Estación:

Estación Ayacucho - Descargadero 1

ACTIVIDAD

Operación de descargue de carro tanque en la Bahía 4 del Descargadero 1.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la descarga de un carro tanque, una manguera se desacopló y se perdió la contención primaria del crudo. El producto fue dirigido a la caja de aguas aceitosas (contención secundaria) según el diseño. Se suspendió la descarga y se tomaron medidas: envío al sumidero para reinyección, inspección de acoples y mangas, y limpieza del área.

No se presentaron afectaciones a personas, medio ambiente y a la continuidad operativa.



Incidente Grupo Empresarial



¿QUÉ OCASIONÓ?

Fuga de crudo durante descarga de carro tanque.



PRECAUCIONES:

- Fomentar y asegurar la inspección de mangas y sus conexiones para detectar daños o desgaste. Prohibir el uso de componentes en mal estado.
- Durante el cargue y descargue, asegurar la supervisión constante para identificar anomalías y responder rápidamente ante emergencias.
- Verificar que la manguera esté correctamente acoplada al vehículo según los procedimientos vigentes para evitar fugas o desconexiones accidentales.
- Garantizar que todo el equipo humano cuente con la preparación requerida y promover la capacitación constante para mejorar tanto la seguridad como la eficiencia en las actividades operativas.

REGLAS PARA LA VIDA

OCENSA 30
EN MOVIMIENTO

Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

