

Alerta No.
21

**11 Agosto
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Agosto 09 de 2025
Estación:
Estación Miraflores - Boyacá



ACTIVIDAD

Retiro de polines estabilizadores después de izaje con Camión Grúa.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Pellizco en dedo índice de la mano izquierda



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Al finalizar el izaje de un contenedor, durante la etapa de guardado de polines el aparejador se pellizca en el dedo índice izquierdo al manipular uno de los polines. Al quitarse el guante se observa el punto de pellizco en pulpejo del dedo, requiriendo primer auxilio y limpieza de herida superficial.



PRECAUCIONES:

- Al manipular los polines, utilizar siempre correas de agarre como medida de control de ingeniería para prevenir el contacto con zonas de atrapamiento.
- Evitar colocar las manos debajo de los polines mientras se llevan ejecutan las labores de guardado de los polines.
- Identificar los diferentes estados de ánimo (prisa, fatiga, frustración y complacencia) ya que son factores personales que pueden incrementar la exposición a riesgos por error humano.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

