

Alerta No.
2

Enero
04
2026



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:
Enero 04 de 2026
Estación:
Estación Sebastopol



ACTIVIDAD

Limpieza y mantenimiento de prefiltros Línea 16”.

Evento grupo empresarial



¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe leve en casco y hombro por caída de canastilla de prefiltros.



PRECAUCIONES:

- El ejecutor en todo momento debe asegurar la canastilla del prefiltros y evitar cargas suspendidas sin control.
- El personal designado debe usar ayudas mecánicas certificadas adecuadas para reducir la manipulación manual y realizar movimientos lentos y controlados.
- El supervisor debe verificar topes o sistemas de izaje efectivos para evitar caídas.
- Todo el personal ejecutar debe mantener distancia segura del punto de encaje y usar herramientas guía para el posicionamiento.
- Cualquier miembro del equipo puede suspender la maniobra ante condiciones inseguras o fallas.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la maniobra de encaje de la canastilla en el cuerpo del prefiltros, el aparejo que aseguraba la canastilla se soltó inesperadamente, aparentemente debido a una posible falla mecánica. Como resultado, la canastilla cayó súbitamente y golpeó levemente el casco y el hombro de la operadora. A pesar del contacto, la trabajadora no presentó lesiones aparentes tras el incidente.



REGLAS PARA LA VIDA

OCENSA 30 años
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

