

ALERTA #5
Febrero 06 | 2026



Reportada en: Febrero 04 de 2026
Estación: Terminal Coveñas Ocensa



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



ACTIVIDAD

Certificación de Cantidad y calidad de Crudo a bordo de Buque Tanque.



¿QUÉ OCASIÓNÓ?

Golpe en Región Costal Derecha



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Trabajador informa que, durante el desplazamiento por la cubierta del buque para recoger el maletín de trabajo, tropezó con una estructura y perdió momentáneamente el equilibrio, ocasionándose un golpe en la región costal derecha. El presunto evento se reportó de manera extemporánea, por lo cual, se encuentra en materia de investigación.



PRECAUCIONES

- Reportar inmediatamente cualquier incidente que se presenta a su al jefe directo.
- Verificar las rutas de desplazamiento a bordo del buque y usar los senderos peatonales indicados.
- Mantener los ojos y la mente en la tarea durante los desplazamientos.
- Realizar inspección visual del área aplicando un 360°.
- Reportar cualquier condición subestándar y nuevos peligros para la aplicación inmediata de controles.

**REGLAS
PARA
LA VIDA**

01 Permiso para trabajar.

03 Zona de peligro.

05 Bloqueo de energía.

07 Manejo de carga.

09 Equipos críticos.

02 Conducción de vehículo.

04 Trabajo en alturas.

06 Espacio confinado.

08 Excavación.

10 Trabajo en caliente.

OCENSA
EN MOVIMIENTO

**GRUPO
ecopETROL**